

## INFORMATION

### Ungeplante Flugbewegung nach 23.00 Uhr lokal

<b>Datum:</b>	<b>17.08.2008</b>
<b>Fluglinie, -nummer:</b>	<b>HG3491</b>
<b>Type:</b>	<b>A320</b>

<b>Abflughafen:</b>	<b>PMI Palma de Mallorca</b>
<b>Zielflughafen:</b>	<b>SZG Salzburg</b>

<b>Geplante Landezeit:</b>	<b>22:40 Uhr</b>
<b>Aktuelle Landezeit:</b>	<b>23:07 Uhr</b>
<b>Geplante Abflugzeit:</b>	
<b>Aktuelle Abflugzeit:</b>	

#### **Begründung:**

- Wetter
- Verkehrsüberlastung/Slot
- Technisches Gebrechen
- Sicherheit
- Sonstiges

#### **Kurztext zur angegebenen Begründung:**

Überlastung Flughafen Palme, nicht genügend Gates für Boarding des LFZ

#### **Rückfragen:**

Prok. Dipl.-Ing. Rudolf Lipold  
Tel. 0662/8580/301  
r.lipold@salzburg-airport.at

Pressestelle SFG, Alexander Klaus  
Tel. 0699 185 80 151  
E-mail: a.klaus@salzburg-airport.at