

## INFORMATION

### Ungeplante Flugbewegung nach 23.00 Uhr lokal

<b>Datum:</b>	<b>14.06.2009</b>
<b>Fluglinie, -nummer:</b>	<b>Austrian OS270</b>
<b>Type:</b>	<b>DH4</b>

<b>Abflughafen:</b>	<b>FRA</b>
<b>Zielflughafen:</b>	<b>SZG</b>

<b>Geplante Landezeit:</b>	<b>22:25 Uhr loc</b>
<b>Aktuelle Landezeit:</b>	<b>23:54 Uhr loc.</b>
<b>Geplante Abflugzeit:</b>	
<b>Aktuelle Abflugzeit:</b>	

#### **Begründung:**

- Wetter
- Verkehrsüberlastung/Slot
- Technisches Gebrechen
- Sicherheit
- Sonstiges

#### **Kurztext zur angegebenen Begründung:**

Aufgrund von sehr starken Gewittern in und um Frankfurt konnten zirka 40 Flüge nicht planmäßig starten.

#### **Rückfragen:**

Prok. Dipl.-Ing. Rudolf Lipold  
Tel. 0662/8580/301  
[r.lipold@salzburg-airport.at](mailto:r.lipold@salzburg-airport.at)

Pressestelle SFG, Alexander Klaus  
Tel. 0699 185 80 151  
E-mail: [a.klaus@salzburg-airport.at](mailto:a.klaus@salzburg-airport.at)

FBL v. Dienst  
Günter Kajba